

# Sicherheitsmitteilung skywalk Gurtzeug CULT4 Größe L Musterprüf-Nr. EAPR-GZ-0554/17



Der Rettungsgriff des CULT4 L muss bei nächster Gelegenheit ausgetauscht werden. Der Ersatzgriff wird allen CULT4 Kunden kostenlos zugeschickt.

Bei einem Kunstflugmanöver (Helikopter) eines Skywalk-Testpiloten öffnete sich unbeabsichtigt der Rettungsgeräte-Container. Eine eingehende Untersuchung zeigte, dass beim Cult4 in Größe L durch mehrmaliges Bewegen des Griffes in Längsrichtung die Splinte (orange) aus den Verschluss-Schlaufen rutschen und damit den Rettungsschirm unbeabsichtigt freisetzen können. Ursache können Bewegungen bei extremen Flugmanövern aber auch mehrmaliges Touchieren des Griffes, z.B. bei den Startvorbereitungen, sein.



Skywalk erlässt daher in Übereinstimmung mit dem DHV folgende Sicherheitsmitteilung:

Die Rettungsgeräte-Auslösegriffe des Skywalk Cult4-L müssen ausgetauscht werden. Bis zum Austausch dürfen diese Gurtzeuge nicht geflogen werden.

Skywalk hat einen neuen Rettungsgriff inklusive Innencontainer entwickelt, der durch seine Form die Bewegung in Längsrichtung limitiert und gleichzeitig auch die Splinte verlängert.

Diese neuen Griffe werden umgehend neu produziert und den Besitzern des CULT4-L (oder der Flugschule bei der das Gerät gekauft wurde) kostenlos zugeschickt.

Der Einbau der neuen Griffe sollte von der Flugschule oder kundigen Fachleuten durchgeführt werden.

Auch die Besitzer der Gurtzeuge CULT4-M werden im Rahmen dieser Aktion neue Griffe erhalten, damit die Baureihe durchgängig gleich ist. Die Gurtzeuge CULT4-S sind davon nicht betroffen.

Skywalk entschuldigt sich für die aus der Sicherheitsmitteilung entstandenen Unannehmlichkeiten bei allen CULT4 Kunden.

Solltest du Fragen haben oder dir unsicher sein, wende dich bitte an deinen Händler.

Skywalk GmbH & Co. KG  
Windeckstr. 4  
83250 Marquartstein  
GERMANY

Phone skywalk Paragliders: +49 8641 6948 40 | [www.skywalk.info](http://www.skywalk.info)